さおばかり(5kg 木桿)取扱説明書

1. はじめに

この度は、奈良衡器のさおばかりをご購入頂き、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、以下の注意事項を必ず読んでください。

2. 安全にご使用いただくために

- 最大吊り荷重は５kg です。
  5kg を超えるものを吊ると、桿(さお)が折れたり、金具が破損する恐れがあります。
- 手で持って吊る場合は、揺れやすいためオモリの紐が滑って落下する恐れがあります。
  「さおばかりの使い方」のように右手で持つのが一般的ですが、小さなお子様や非力な方は、皮を丈夫な吊るし釘などに引っ掛けて、オモリの紐に軽く手を添えるように持ってください。
- 量りたいものを急に引っ掛けると、桿(さお)が跳ね上がります。
  また、量ったものを急に下ろすと、オモリが滑り落ちます。
  吊り下ろしの際は、必ず桿(さお)を手で支えてください。
- オモリは、300g あります。足や床の上に落ちると骨折や破損・傷の恐れがあります。

3. 商品説明

- 片面で 400g～2kg、もう片面で 2～5kg まで量ることができます。
- 「さおばかりの使い方」にあるように、金具が右を向くように持ちます。
- おもりの紐に手を添えながらスライドさせて、水平になったところの目盛を読みます。
- 片面 400～2kg の最小目盛は 20g、もう片面 2～5kg の最小目盛は 50g です。
- 目盛の読み方



4. 保管上の注意

- 桿(さお)は、木製、金具は真鍮・鉄・ステンレスを使用しています。
  保管は、高温多湿を避けて直射日光の当たらない場所へお願いします。

5. ご利用上の注意

- 季節や湿度により、測量に多少の誤差が生じます。ご了承ください。
- この商品は、無検定品（取引証明以外用）です。
  量り売りなどの商売には、使用できません。

奈良衡器(ならこうき)
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田 1-24-24-102
TEL・FAX：045-515-1309